Protocole de diagnostic

Début de session: dimanche 24 septembre 2023 10:06:16

Informations sur le véhicule

Fabricant: **Volkswagen**
Modèle: **Golf V**
Année: **2005**

Informations sur le calculateur

System: **Advanced tools**
ECU Name: **EDC16U1 / EDC16U34 Tools**

Données d'information

Paramètres	Valeur
Code d'identification de l'UCE	03G906016FS R4 1,9L EDC 0000SG
Unité de commande programmable	Oui
État logiciel	6124
Contrôleur, codage différent	Code court
Codage différent	71
Dernière configuration, identification de testeur	200
Dernière configuration, importateur	785
Dernière configuration, numéro d'atelier	186
Numéro de pièce	0281011955
Code de fabrication	_#BPG-810 04.05.05 12345678 1884 0043% % % %
Numéro de châssis	_(WVWZZZ1KZ6B001232 VWZ7Z0E2176697 1234567% % % %
Reprogrammation, ID de testeur	_"0000000000000 <> 78 029L 79 <> % % % %

Codes d'erreur - Actions

Temps	DTC	Type	Description
10:06:18.103	**Lire les codes d'erreur**		
10:06:18.224	**Défauts enregistrés**		
	18049	Permanent	Défaut dans le système de conditionnement de l'air
10:06:24.651	**Effacement défauts**		
10:06:24.921	**Effacement défauts - Fin**		
10:06:24.922	**Lire les codes d'erreur**		
10:06:25.021	**Pas de défauts enregistrés**		